贝 环境检测字（2024）第 H1355 号

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

[illegible]

项目名称 2024年度[illegible]

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准[illegible]

[illegible]的样品和[illegible]

[illegible]

[illegible]对可能性能不稳定的样品，恕不受理复检。

7、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告[illegible]

[illegible]

[illegible]信息科技[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

[illegible]

联[illegible]

[illegible]编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目[illegible]

项目类别	检测点位	样品编号	检测项[illegible]

志调（2003 年）第五篇第三章七（二）

原子荧光光度计 AFS-

JX-BY(a)-24

3530/

0.008μg/m³ 镉

0.008μg/m³ 铊

有组织废气

砷

0.2μg/m³ 铅

0.2μg/m³ 总铬

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

自动烟尘（气）测试仪

ZR5320/

JX-BY(c)-51(0

3μg/m³

0.02μg/m³ 铜

0.2μg/m³ 钴

0.008μg/m

四、检测人员[illegible]

表4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后[illegible]	汞、镉、铊、锑、砷、[illegible]	[illegible]

备注：参考标准由委托方提供。

五、检测结果

表5 废气检测[illegible]

项目类别	有组织废气	检测类别	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					[illegible]	9.0×10[illegible]	8.0[illegible]	9.2×10[illegible]
		焚烧炉废气处理后排放口	铊	均值	102697	1.23×10[illegible]	1.10×10[illegible]	1.3×10[illegible]
/			镉、铊		102697	1.02×10^{-3}	9.13×10^{-4}	1.1×10^{-4}
0.1								

备注：焚烧炉基[illegible]

m 高排气筒排放。

排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
焚烧炉废气处理后排放口	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	小时均值	139.8	20.59	17.6	9.8

检 测 结 果

采样点位	检测项目	检测频次	烟气量	实测浓度 mg/m³	mg/m³	kg/h	mg/m³
	钴		102697	4.94×10⁻⁵	4.41×10⁻⁵	5.1×10⁻⁶	/
	锰		102697	1.34×10⁻³	1.20×10⁻³	1.4×10⁻⁴	/
	镍		102697	9.1×10⁻⁴	8.1×10⁻⁴	9.3×10⁻⁵	/
焚烧炉废	铬		102697	6.52×10⁻³	5.82×10⁻³	6.7×10⁻⁴	/
	铜	均值	102697	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

签名：　　签名：　　签名：

签名：
职务：授权签字人

经度：116.817473
纬度：29.281408
地址：江西省上饶市鄱阳县北塘村
时间：2024-08-05 13:58:57
备注：绿色东方
经度：116.817473
纬度：29.281408
地址：江西省上饶市鄱阳县北塘村
时间：2024-08-05 13:59:05
备注：绿色东方

现场采样照片